

FIG. 1




FIG. 2

3/15




FIG. 3




FIG. 4




FIG. 5

TO VENT

170

BEARING SEAL

PURGE NITROGEN 129

5/15




FIG. 6




FIG. 7




FIG. 8




FIG. 9




FIG. 10








FIG. 13



9/15







FIG.19









FIG. 20

2025-03-08 09:00:00






FIG. 23




FIG. 24

14/15

